


Построить эпюры N , σ , w для стержня, нагруженного силами F .
 $F=48 \text{ кН}$, $l=400 \text{ мм}$, $E=2 \cdot 10^5 \text{ МПа}$,
 $A=100 \text{ мм}^2$, $a=12 \cdot 10^{-6}/\text{град}$.


На сколько нужно изменить температуру всего бруса, чтобы сечения $m-m$ и $n-n$ остались неподвижными?



Стрекарь жестко закреплен между опорами и нагружен силой F . Требуется:


- Построить эпюры N , σ , w .
- Подсчитать работы силы F и потенциальную энергию деформации.
- На сколько следует нагревать весь брус, чтобы реакция в опоре B была равна нулю?

$F=240 \text{ кН}$, $l=300 \text{ мм}$, $E=2 \cdot 10^5 \text{ МПа}$,
 $A=500 \text{ мм}^2$, $a=12 \cdot 10^{-6}/\text{град}$.




Построить эпюры N , σ , w . Подсчитать коэффициент запаса по текучести. Брусье нарисовано в недеформированном состоянии.

$F=150 \text{ кН}$, $l=100 \text{ мм}$, $E=2 \cdot 10^5 \text{ МПа}$,
 $A=300 \text{ мм}^2$, $\Delta=0,1 \text{ мм}$, $\sigma_t=300 \text{ МПа}$.




Определить при каком значении силы X сечение $m-m$ будет неподвижно. Для этого значения X построить эпюры N , σ , w и подобрать из условия прочности площадь поперечного сечения A .

$F=15 \text{ кН}$, $l=100 \text{ мм}$, $E=2 \cdot 10^5 \text{ МПа}$, $[n]=120$.




Построить эпюры N , σ , w для стержня и трубы при нагревании стержня на $\Delta t=50^\circ\text{C}$.

$l=200 \text{ мм}$, $E_{st}=2 \cdot 10^5 \text{ МПа}$, $E_n=1 \cdot 10^5 \text{ МПа}$,
 $A=300 \text{ мм}^2$, $a_{st}=12 \cdot 10^{-6}/\text{град}$.




Определить при каком значении силы F сечение $m-m$ переместится влево на 0,5 мм. Для этого значения построить эпюры N , σ , w . Определить коэффициент запаса по текучести.

$l=150 \text{ мм}$, $A=150 \text{ мм}^2$, $E=2 \cdot 10^5 \text{ МПа}$, $\sigma_t=300 \text{ МПа}$.




Построить эпюры N , σ , w . Подсчитать коэффициент запаса по текучести.

$q=80 \text{ кН/м}$, $l=200 \text{ мм}$, $E=2 \cdot 10^5 \text{ МПа}$, $A=100 \text{ мм}^2$, $\sigma_t=300 \text{ МПа}$.




Определить силу F , при которой в системе возникнут первые пластические деформации. Построить эпюры N , σ , w для стержня и трубы при этом значении силы F .

$l=200 \text{ мм}$, $E_{st}=2 \cdot 10^5 \text{ МПа}$, $E_n=1 \cdot 10^5 \text{ МПа}$,
 $A=300 \text{ мм}^2$, $\sigma_{st}=300 \text{ МПа}$, $\sigma_n=150 \text{ МПа}$.




Определить допустимую степень нагрева бруса. Построить эпюры N , σ , w для найденного значения Δt . Как изменится коэффициент запаса по текучести, если нагреть только правый участок стержня длиной l ?

$l=200 \text{ мм}$, $E=2 \cdot 10^5 \text{ МПа}$, $A=400 \text{ мм}^2$, $a=12 \cdot 10^{-6}/\text{град}$, $\sigma_t=150 \text{ МПа}$, $[n]=2$.



Левый участок стержня длиной $2l$ нагревается на Δt . Определить Δt , при котором перемещение сечения $m-m$ составляет 0,25 мм. Построить эпюры N , σ , w для найденного значения Δt .

$l=100 \text{ мм}$, $E=2 \cdot 10^5 \text{ МПа}$, $A=100 \text{ мм}^2$, $a=12 \cdot 10^{-6}/\text{град}$.



Зазор существует при отсутствии силы F .


Зазор закрывается при значении $F=F_0$.

Построить эпюры N , σ , w для случая, когда $F=F_0$.

Определить потенциальную энергию деформации системы.

$l=100 \text{ мм}$, $E=2 \cdot 10^5 \text{ МПа}$, $d=10 \text{ мм}$,


$D=5 \cdot 2d$, $\Delta=0,1 \text{ мм}$.



В недеформированном состоянии без нагрузки между стержнями имеется зазор Δ .

Построить эпюры N , σ , w , если $F=100 \text{ кН}$, $l=100 \text{ мм}$, $A=400 \text{ мм}^2$, $E=2 \cdot 10^5 \text{ МПа}$, $\Delta=0,1 \text{ мм}$.


Определить коэффициент запаса по текучести n_t , если $\sigma_{st}=\sigma_n=240 \text{ МПа}$. Подсчитать потенциальную энергию деформации.



В нагруженном состоянии стержни имеют зазор Δ .

Построить эпюры N , σ , w , если участок BC нагреть на Δt °C. При каком значении зазора Δ величина максимального напряжения будет равна 100 МПа.

$l=150 \text{ мм}$, $\Delta t=100^\circ\text{C}$, $E=2 \cdot 10^5 \text{ МПа}$, $a=12 \cdot 10^{-6}/\text{град}$.




Определить температуру Δt °C нагрева всего стержня, при которой перемещение сечения C составит 1 мм.

Построить эпюры N , σ , w .

На сколько надо нагреть левый участок стержня, чтобы перемещение сечения C составило 1 мм.

$l=500 \text{ мм}$, $d=20 \text{ мм}$, $E=2 \cdot 10^5 \text{ МПа}$, $a=12 \cdot 10^{-6}/\text{град}$.




Построить эпюры N , σ , w для стержня и трубы при нагревании последней на $\Delta t=60^\circ\text{C}$.

Определить n_t .

$l=250 \text{ мм}$, $A=300 \text{ мм}^2$, $E_{st}=2 \cdot 10^5 \text{ МПа}$, $E_n=1 \cdot 10^5 \text{ МПа}$,

$\sigma_{st}=200 \text{ МПа}$, $\sigma_n=300 \text{ МПа}$, $a_{st}=18 \cdot 10^{-6}/\text{град}$.




Определить допускаемое значение зазора Δ из условия прочности конструкции.

Определить смещение точки K.

$A_1=200 \text{ мм}^2$, $A_2=400 \text{ мм}^2$, $a=1 \text{ м}$,

$E=2 \cdot 10^5 \text{ МПа}$, $\sigma_t=400 \text{ МПа}$, $[n]=2$.




Определить усилия и напряжения, возникающие в стальных стержнях при нагревании горизонтального стержня ③ на $\Delta t=100^\circ\text{C}$.

Определить смещение точки K в вертикальном направлении.

$A_1=1 \text{ м}, A_2=200 \text{ мм}^2$, $A_3=300 \text{ мм}^2$,

$E=2 \cdot 10^5 \text{ МПа}$, $\varphi=30^\circ$, $a=12 \cdot 10^{-6}/\text{град}$.




Определить коэффициент запаса по текучести n_t , при действии силы F .

Боковые тяги медные, средняя - стальная (сечение стержня $A=400 \text{ мм}^2$).

Определить потенциальную энергию деформации системы и работу внешней силы.

$F=100 \text{ кН}$, $E_n=2 \cdot 10^5 \text{ МПа}$, $E_{st}=2E_n$, $l=0,5 \text{ м}$,

$\sigma_t=300 \text{ МПа}$, $\sigma_n=200 \text{ МПа}$.




Определить перемещение узла K, если 2-ой и 3-ий стержни нагреваются на Δt °C.

Материал стержней сталь.

$l=1 \text{ м}$, $\Delta t=50^\circ\text{C}$, $A=100 \text{ мм}^2$,

$E=2 \cdot 10^5 \text{ МПа}$, $a=12 \cdot 10^{-6}/\text{град}$.



Стержни ② стальной конструкции нагреваются на Δt °C.

Определить допустимую степень нагрева из условия прочности конструкции.

Определить перемещение узла K.



$E=2 \cdot 10^5 \text{ МПа}$, $a=12 \cdot 10^{-6}/\text{град}$.

$\sigma_t=200 \text{ МПа}</$

1. Построить графики зависимости нормальных сил и перемещения сечения С от величины силы $F(q)$ при изменении последней от 0 до $F_{\text{пр}}(q_{\text{пр}})$.


2. Определить аналитически и графически остаточные напряжения и остаточное перемещение сечения С при нагружении системы силой $F=F^*(q=q^*)$ и последующей разгрузке.

Материал системы идеально упруго-пластичный.




$l=500 \text{ mm}$
 $A=200 \text{ mm}^2$
 $\sigma_T=300 \text{ MPa}$

$$F^* = \frac{11}{4} \sigma_T A$$




$l=600 \text{ mm}$
 $A=200 \text{ mm}^2$
 $\sigma_T=300 \text{ MPa}$

$$F^* = \frac{7}{4} \sigma_T A$$




$l=500 \text{ mm}$
 $A=300 \text{ mm}^2$
 $\sigma_T=220 \text{ MPa}$

$$F^* = \frac{11}{12} \sigma_T A$$




$l=0.5 \text{ m}$
 $A=300 \text{ mm}^2$
 $\sigma_T=240 \text{ MPa}$

$$F^* = \frac{11}{4} \sigma_T A$$




$l=500 \text{ mm}$
 $A=200 \text{ mm}^2$
 $\sigma_T=240 \text{ MPa}$

$$F^* = \frac{7}{2} \sigma_T A$$




$l=400 \text{ mm}$
 $A=300 \text{ mm}^2$
 $\sigma_T=240 \text{ MPa}$

$$F^* = \frac{27}{10} \sigma_T A$$




$l=400 \text{ mm}$
 $A=200 \text{ mm}^2$
 $\sigma_T=160 \text{ MPa}$

$$F^* = \frac{11}{8} \sigma_T A$$




$l=0.6 \text{ m}$
 $A=200 \text{ mm}^2$
 $\sigma_T=280 \text{ MPa}$

$$F^* = \frac{4}{3} \sigma_T A$$




$l=600 \text{ mm}$
 $A=300 \text{ mm}^2$
 $\sigma_T=240 \text{ MPa}$

$$F^* = \frac{13}{8} \sigma_T A$$




$l=300 \text{ mm}$
 $A=200 \text{ mm}^2$
 $\sigma_T=300 \text{ MPa}$

$$F^* = 2.2 \sigma_T A$$




$l=600 \text{ mm}$
 $A=300 \text{ mm}^2$
 $\sigma_T=240 \text{ MPa}$

$$F^* = \frac{11}{6} \sigma_T A$$




$l=400 \text{ mm}$
 $A=200 \text{ mm}^2$
 $\sigma_T=160 \text{ MPa}$

$$F^* = \frac{5}{3} \sigma_T A$$




$l=200 \text{ mm}$
 $A=300 \text{ mm}^2$
 $\sigma_T=160 \text{ MPa}$

$$F^* = 2 \sigma_T A$$



$l=400 \text{ mm}$
 $A=300 \text{ mm}^2$
 $\sigma_T=260 \text{ MPa}$

$$F^* = \frac{25}{9} \frac{\sigma_T A}{a}$$





$l=0.4 \text{ m}$
 $A=200 \text{ mm}^2$
 $\sigma_T=300 \text{ MPa}$

$$F^* = \frac{14}{11} \sigma_T A$$

1. Построить графики зависимости нормальных сил и перемещения сечения С от величины силы $F(q)$ при изменении последней от 0 до $F_{\text{пр}}(q_{\text{пр}})$.


2. Определить аналитически и графически остаточные напряжения и остаточное перемещение сечения С при нагружении системы силой $F=F^*(q=q^*)$ и последующей разгрузке.

Материал системы идеально упруго-пластичный.




$A=300 \text{ mm}^2$
 $\sigma_{ct}=300 \text{ MPa}$

$$F^* = 1.4 \sigma_T A$$



$A(\text{сталь})$
 $2.5A(\text{медь})$
 $A(\text{сталь})$


$$F^* = 3.5 \sigma_m A$$



$l=100 \text{ mm}$
 $A=400 \text{ mm}^2$
 $E=2 \cdot 10^5 \text{ MPa}$

$\sigma_T=200 \text{ MPa}$

$$F^* = \sigma_T A$$




$l=500 \text{ mm}$
 $A=1000 \text{ mm}^2$
 $E_{cr}=2 \cdot 10^5 \text{ MPa}$

$E_{\bar{r}}=0.7 \cdot 10^5 \text{ MPa}$

$$\sigma_{cr}=200 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\bar{r}}=160 \text{ MPa}$$

$$F^* = 2.7 \sigma_r A$$




$l=500 \text{ mm}$
 $A=300 \text{ mm}^2$
 $E_{cr}=2.1 \cdot 10^5 \text{ MPa}$

$E_{\bar{r}}=0.7 \cdot 10^5 \text{ MPa}$

$$\sigma_{cr}=360 \text{ MPa}$$


$$\sigma_{\bar{r}}=180 \text{ MPa}$$

$$F^* = 1.8 \sigma_{\bar{r}} A$$




$\sigma_{ct}=250 \text{ MPa}$

$$F^* = 2.4 \sigma_m A$$



$A(\text{сталь})$
 $2A(\text{медь})$
 $A(\text{сталь})$


$$F^* = 4.5 \sigma_m A$$



$l=200 \text{ mm}$
 $A=100 \text{ mm}^2$
 $E=2 \cdot 10^5 \text{ MPa}$

$\sigma_T=300 \text{ MPa}$


$$F^* = 1.8 \sigma_A A$$



$l=300 \text{ mm}$
 $A=400 \text{ mm}^2$
 $E=2 \cdot 10^5 \text{ MPa}$

$\sigma_T=200 \text{ MPa}$

$$F^* = 1.25 \sigma_r A$$




$l=300 \text{ mm}$
 $A=400 \text{ mm}^2$
 $E_{cr}=2 \cdot 10^5 \text{ MPa}$

$E_{\bar{r}}=1 \cdot 10^5 \text{ MPa}$

$$\sigma_{cr}=300 \text{ MPa}$$


$$\sigma_{\bar{r}}=100 \text{ MPa}$$

$$F^* = 2.5 \sigma_r A$$



$\sigma_{ct}=300 \text{ MPa}$

$$F^* = 2.75 \sigma_m A$$



A

$$F^* = 2.7 \sigma_r A$$

